

# La cloche Théodore a passionné les enfants

**Saint-Aubin-des-Ormeaux** — Les travaux achevés, et avant de retrouver sa place dans le clocher, Théodore a dévoilé ses secrets à des enfants passionnés.

Reportage



La cloche va prochainement retrouver son clocher.

Une des cloches de l'église était partie depuis plusieurs semaines en Allemagne, pour quelques travaux de restauration. À son retour, la municipalité et la communauté paroissiale ont souhaité exposer Théodore dans l'église, avant qu'elle ne reprenne sa place dans le clocher.

Vendredi matin, trois classes de l'école Sainte-Marie ont pu découvrir et toucher la cloche, l'une des trois de l'église. Les campanistes de l'entreprise Lussault, de Tiffauges, artisans chargés de l'entretien des cloches, sont venus leur raconter l'histoire de Théodore.

Les écoliers ont participé à deux ateliers, animés par deux artisans. Pendant que les uns découvraient tous les détails de Théodore, sa ré-



Autour de Théodore, les enfants s'affairent et admirent de près le travail de restauration réalisé.

paration et le rôle des cloches dans l'histoire (signal d'alarme, heures, objet culturel) ; les autres, dans la salle paroissiale, découvraient comment on fabriquait les cloches, à partir d'un film et de maquettes.

## Une cloche de 864 kg

Très intéressés, les enfants ont posé de multiples questions : « **Comment on fait pour remettre la cloche en haut du clocher ?** », ou « **Quand ils**

**tapaient sur la cloche, ils devaient être sourds ?** », ou encore « **Pourquoi la cloche est-elle baptisée alors que c'est un objet ?** » Toutes n'ont pas eu de réponses.

## 16 344 € de travaux

Les réparations de la cloche Théodore de 864 kg ont consisté à une réfection du noyau central qui était abîmé. Le bronze du sommet de la cloche se fissurait également.

Il a fallu réchauffer la cloche entre 600 et 700 degrés pour ajouter du bronze ou de l'airain (22 % d'étain et 78 % de cuivre). Il a fallu ensuite refroidir très lentement la cloche.

La réfection du plancher intermédiaire du clocher, après repose de la cloche, sera également nécessaire pour un montant total des travaux de 16 344 € TTC (dont 5 950 € HT de restauration).